

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE  
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"  
U.O. 3.1 "Pianificazione e Programmazione P.A.I."


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

### **Previsione di Aggiornamento**

(Art. 5 delle Norme di Attuazione della Relazione Generale del P.A.I. Sicilia – Anno 2004)

Area Territoriale tra il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013),  
Bacino Idrografico della F.ra di Naso (014),  
Area Territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla (015),  
Bacino Idrografico della F.ra di Zappulla  
ed Area tra F.ra di Zappulla e F. Rosmarino (016)

### **GEOMORFOLOGIA**



REPORT FOTOGRAFICO  
**COMUNE DI CASTELL'UMBERTO**



## **REGIONE SICILIANA**



**IL PRESIDENTE**  
**On.le Rosario Crocetta**

**ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**Assessore Dott. Maurizio Croce**

**DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE**  
**Dirigente Generale Dott. Maurizio Pirillo**

**SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO**  
**Dirigente Responsabile Dott. Aldo Guadagnino**

### **Coordinamento e revisione generale**

Dott. Aldo Guadagnino – Dirigente – S.3 “Assetto del territorio e difesa del suolo”

Geol. Lucina Capitano – Dirigente U.O. S3.1 “Pianificazione e programmazione P.A.I. geomorfologico”




## Previsione di Aggiornamento

(Art. 5 delle Norme di Attuazione della Relazione Generale del P.A.I. Sicilia – Anno 2004)

Area Territoriale tra il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013),  
Bacino Idrografico della F.ra di Naso (014),  
Area Territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla (015),  
Bacino Idrografico della F.ra di Zappulla  
ed Area tra F.ra di Zappulla e F. Rosmarino (016)

COMUNE INTERESSATO: **CASTELL'UMBERTO** (ME)



**Foto 1 - Sfaranda** – Dissesto 016I-5CU-005

Sito della Chiesa Maria SS. Annunziata, prima e dopo la demolizione

Foto ripresa dal “Rapporto di sintesi sulle indagini geognostiche e relazione geologica preliminare” a cura del Dipartimento Reg.le. di Protezione Civile



**Foto 2 - Sfaranda** – Dissesto 016I-5CU-005  
Edificio scolastico danneggiato e successivamente demolito

Foto ripresa dal “Rapporto di sintesi sulle indagini geognostiche e relazione geologica preliminare” a cura del Dipartimento Reg.le. di Protezione Civile



**Foto 3 - Sfaranda** – Dissesto 016I-5CU-005  
Lavori di demolizione dell'edificio scolastico



**Foto 4 - Sfaranda** – Dissesto 016I-5CU-005  
Veduta del sito che ospitava l'Edificio scolastico (demolito)



Foto ripresa dal “Rapporto di sintesi sulle indagini geognostiche e relazione geologica preliminare” a cura del Dipartimento Reg.le. di Protezione Civile




**Foto 5 - Sfaranda** – Dissesto 016I-5CU-005  
Edificio fortemente danneggiato



**Foto 6 - Sfaranda** – Dissesto 016I-5CU-005  
Edificio fortemente danneggiato e successivamente demolito (Casa Pocina)

Foto ripresa dal “Rapporto di sintesi sulle indagini geognostiche e relazione geologica preliminare” a cura del Dipartimento Reg.le. di Protezione Civile



**Foto 7 - Sfaranda** – Dissesto 016I-5CU-005  
Sito di un edificio demolito (Casa Pocina)  
*Immagine ripresa da Google Earth*



**Foto 8 - Sfaranda** – Dissesto 016I-5CU-005  
Edificio fortemente danneggiato e monitoraggio con fessurimetro



**Foto 9 - Sfaranda** – Dissesto 016I-5CU-005 (Porzione più occidentale)  
Fabbricati con evidenti segni di dissesto lungo la S.P.153



**Foto 10 - S.P. 152 Km 2+450 (Sud C.da Sirico) – Dissesto 016I-5CU-038**  
Cedimento della carreggiata con dislivello



**Foto 10 - S.P. 152 Km 2+260 (Sud C.da Sirico) – Sito d'attenzione SA-016I-5CU-001**  
Fabbricato con evidenti segni di dissesto - Immagine ripresa da Google Earth



**Foto 11 - S.P. 152 Km 2+260 (Sud C.da Sirico)**  
*Sito d'attenzione SA-016I-5CU-001*  
Particolare del fessurimetro posto sul prospetto  
principale del fabbricato