PLANIMETRIA STATO DI FATTO - EROSIONE E ALLINEAMENTO PALANCOLE SCALA 1:500 Tratto 1 - compreso tra via Roma e via Campidoglio sez.13A-59 EX SCIVOLA DIRUTA DALLE MAREGGIATE ALLINEAMENTO PALANCOLE POSTE IN OPERA O DA PORRE IN OPERA EROSIONE OTTOBRE 2017 Tratto 2 - compreso tra via Campidoglio e Vallone Posta sez.59-93 ALLINEAMENTO PALANCOLE POSTE IN OPERA O DA PORRE IN OPERA PLANIMETRIA QUOTA STRADA AD INTERVENTO ULTIMATO SCALA 1:500 Tratto 1 - compreso tra via Roma e via Campidoglio sez.13A-59 **REGIONE SICILIANA** CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (ai sensi della L.R. n.15/2015) III DIREZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO Attuazione degli interveni di mitigazione del rischio idrogeologico Viabilità Metropolitana ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 NUOVA RAMPA DI ACCESSO NUOVO MARCIAPIEDE SEDE STRADALE Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, compreso tra Vallone Posta e Via Roma CONTRATTO: Rep. 158/2018 registrato a Palermo - serie: 1T - n°: 534 del 17.01.2018 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA n.1 VISTI ED APPROVAZIONI: Approvazione in linea tecnica del RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs 50/2016 PARERE N° 13 DEL 26/03/2018 Tratto 2 - compreso tra via Campidoglio e Vallone Posta sez.59-93 Il Direttore dei Lavori Il Responsabile del Procedimento NUOVO MARCIAPIEDE Ing. Giovanni Lentini SEDE STRADALE Titolo elaborato: Elaborato n°: Planimetria di confronto

stato di fatto erosione - opera finita