

**Oggetto:** Lavori urgenti per il ripristino dei ballatoi esterni danneggiati da infiltrazione di acqua piovana, secondo principi di efficientamento energetico, nel Palazzetto dello sport di Villafranca Tirrena.

**CIG:** 85546890B1

**CUP:** B71J20000170003

|                                   |                           |                    |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Importo lavori                    |                           | 60.296,45 €        |
| oneri della sicurezza             | 919,72 €                  |                    |
| Importo lavori soggetti a ribasso | 59.376,73 €               |                    |
| Ribasso d'asta                    | 20,00% <u>11.875,35 €</u> | -11.875,35 €       |
| Importo contrattuale              |                           | <u>48.421,10 €</u> |

**SOMME A DISPOSIZIONE**

|                                                     |                    |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Iva al 22 %                                         | 10.652,64 €        |             |
| Spese tecniche                                      | 1.205,93 €         |             |
| Acquisto hardware e software per prog ed es. lavori | 2.162,32 €         |             |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                         | <u>14.020,90 €</u> | 14.020,90 € |

**IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE** 62.442,00 €

*Alivoli*