

## Città Metropolitana di Messina

IV DIREZ. ONE "Servizi Tecnici Generali" | Serv. in Eduizia Scolastica

|| Stazione Appaltante :

EX PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Lavori di :

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE,

ANTINCENDIO DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE F GEGMETRI "L. DA VINCI" DI MILAZZO (ME)

Impresa:

Basilio BUZZANCA con sede in Via Padre Pio, 12/B - 98066 Patti (ME).

## STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/12/2017

CONTRATTO in data 17.05.2017 al repertorio n. 14429, registrato a Messina il 06.06.2017 al n. 3957 serie 1T.

Importo Progetto Originale comprese somme a disposizione Amm.ne).	$\epsilon$	579 022,03
Importo lavori a base d'asta	€	296.934,65
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	23.387,63
Incidenza della mano d'opera	€	105.805,35
In porto del contratto depurato del ribasso del 12,2142%	€	276.446,35
Importo netto Perissa di Variante ed Assestamento Somme	€	276.446,35
Imperio cibasso d'asta	€	20.488,30

		Tempi	
Per IVA 22% sui lavori	60.818,20		Little
Per spese tecniche per incentivo ex art. 92 del			
Decreto Legislativo 163/2006	6 121,31	Data consegna parziale	
res spese pubblicità	1.200,00	-450	
Per ones: Auturita di Vigilanza	150,00	Data della consegna	12/06/2017
Per imprevisti sai laveti più IVA	8.840,44	The state of the s	The wall
Per oneri conferimento a discarica	375,00	Data di inizio dei lavori	12/06/2017
Per accordonamento art. 2 lettera b) D. J.R.S.		the second second	
10. 1 2011, presunto nella misura del 15% sul	3.073,25		į
ribasso (Casta & 21 538,83	3.073,23	Scadenzi, del tempi	2
31		utile per l'ulamazione	
	ļ	dei lavori	08/01/25/3
	a in in al	del lavoit	Car O Lex VIII.
		lavori rimasero sospesi	S a Mark
		o prorogati per gg	0
The second secon		o it stogatt par 88	Angula Antonia
		Per cui la nuova	ledeler derbesse
and the said	**************************************	scadenza del tempo utile	1
NAT CONTRACTOR OF THE CONTRACT	j		i
	Ì	Giorni impiegati in più	
geth 42	grand,	Gloriii iiipiegat: iii pitt	Nawara C
		Giorni impiegati in meno	35
- Andrews	- Pringer	Giorni impiegati in meno	33
		Data ultimazione	04/12/2017
1		Data ultilliazione	04/12/2017
Fondo a disposizione della Amministrazione	80.653,20		

LAVORI A MISURA  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esciuso il mq  Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte della sezione originaria mediante:asportazione della parte della sezione originaria mediante:asportazione della parte	634,26 634,26 216,21	3,49 14,20	3.070,
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il mq  Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m	634,26 216,21	3,49 14,20	2.213, 3.070,
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il mq  Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m	634,26 216,21	3,49 14,20	2.213, 3.070,
Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione degradata del per ogni m	634,26 216,21	3,49 14,20	2.213, 3.070,
Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione degradata del per ogni m	634,26 216,21	3,49 14,20	2.213, 3.070,
Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata dei per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione degradata dei per ogni m	634,26 216,21	3,49 14,20	2.213, 3.070,
Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata dei per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della malta copri ferro con conservazione della malta copri ferro con conservazione	634,26 216,21	3,49 14,20	2.213, 3.070,
Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata dei per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della malta copri ferro con conservazione della malta copri ferro con conservazione	634,26 216,21	3,49 14,20	2.213, 3.070,
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della per ogni m	216,21	14,20	3.070,
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della per ogni m	216,21	14,20	3.070,
muratura per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della malta copri ferro con conservazione	216,21	14,20	3.070,
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	216,21	14,20	3.070,
inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata dei per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	216,21	14,20	0
inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata dei per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	0		0
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m	0		0
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	0		0
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	0		0
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	0		0
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m mq  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	172,05	103,90	17.876
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata del per ogni m mq  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	172,05	103,90	17.876
della sezione originaria mediante:asportazione della parte degradata dei per ogni m mq  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	172,05	103,90	17.876
degradata del per ogni m mq  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	172,05	103,90	17.876
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	172,05	103,90	17.876
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione	172,05	103,90	17.876
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione			
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione			
degradata del per ogni m	CHARLES.		J. 1980
per ogni ili mq	344,09	41,90	14.417
	THERE		Sept. Tree
Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Classi			
B450 C e B450 A AISI 304L, controllato in stabilimento,	and the same of		and the same of th
	Sand		Acres 1
•	100 10	10.20	2 040
kg	198,10	10,50	2 340
Intensee civile per esterni delle suessore complessive non		of G	
superiore a 2.5 cm. costituito da un primo strato di rinzaffo			10.
bastarda additivata con			
mq	593,26	63,80	37.849
2	*	1	LACT WELL
		Sec.	
	A Company	1 1 2 000	patients.
	Carried St.		
	593,26	20,80	12.339
	F 104 674 (618	1-11-1	
Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per			le 1 1
esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.5,			
minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante,			
isolante termo-acustico, a base d		<u> </u>	, ,,,,,,
mq	881,76	17,70	15.607
Familium a nasa in anama di atmata di finituma nan			· (1)
r ornitura e posa in opera di strato di finitura per	Sugar		Trought
		t.	112.074
	di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti strutturali  kg  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con  mq  Sovrapprezze all' intonaco interno di cui all'art. 9.2.5 per ogni centimetro in più oltre i primi 2,5 cm, previa applicazione di rete porta intonaco, questa da pagarsi a parte con il relativo prezzo.  Totale di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base d	di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti strutturali  kg  198,10  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con  mq  593,26  Sovrapprezzo all' intonaco interno di cui all'art. 9.2.5 per ogni centimetro in più oltre i primi 2,5 cm, previa applicazione di rete porta intonaco, questa da pagarsi a parte con il relativo prezzo.  mq  593,26  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base d  mq  881,76	di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti strutturali  kg 198,10 10,30  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con  mq 593,26 63,30  Sovrapprezzo all' intonaco interno di cui all'art. 9.2.5 per ogni centimetro in più oltre i primi 2,5 cm, previa applicazione di rete porta intonaco, questa da pagarsi a parte con il relativo prezzo.  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base d  mq 881,76 17,70

mporto lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	296.934,55	
		The state of the s	ing the year
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	$\epsilon$	10.058,26	
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	=	13.329,37	de la resonación
	e	23.387,63	andi abera fili
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	£	105.805,34	se princip of
mporto lavori a misura soggetti a ribasso	6	167.741,58	
l ribasso d'asta del 12,2142% su € 167.741,58	$\epsilon$	107.717,50	20.488,2
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta sicurezza e manodopera	$\epsilon$		147.253,2
mporto Oneri di sicurezza inclusi nei favori	e	mag.	23.387,6
Costo netto manodopera incluso nei lavori	$\epsilon$		105.805,3
Lavori a misura al netto	€	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	276.446,2
		16sept	Street, or
MPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	$\epsilon$	W_ G	276.446,2
A CUI SI DETRAE:	and a		
Certificati acconto emessi	Prophi		The state of the s
N°1 del 28/08/2017 di €. 98.124,86		1	
N°2 del 19/10/2017 di €. 116.622,69 SOMMANO		214 747 55	
L'anticipazione del 20% su € 276.446,35	6	214.747,55 55.289,27	garli Gal
TOTALE A DETRARRE	6	270.036,82	270.036,8
TOTALENDETICAL	٩	. 270.030,02	2,0.050,0
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	$\epsilon$		6.409,4
		Beautiful	
		1.5	
The same of the sa	*********		
Messir 18. Gennaio. 2018			

Il Direttore dei lavori (Georg. Nicolò ANNA) Il Responsabile del procedimento (Geom. Antonino MICELI)

Impresa CostLimpresa

Geom. Asilio Buzzanca Via Padre P. 12/B - 9806 Patti (ME tel. 0941 2) 99 10 (839) 2549

PIVA: 01 975 940 832

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. (online), con protocollo INAIL\_9443676 dei 09.11.2017 con scadenza validità al 09.03.2018.

Il Responsabile de procedimento (Geom. Amontho MICELI)

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVOR	II .	Quantita'	Prezzo	Pag. 4
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZION	VI.	partition of the same of the s	Unitario	Importo Totale
		the state of the s	RIPORTO		La Company	278.084,97
	Company of	obamas michael 7/50 ref = 14/450/Pbg		1 1 543,03		4.105,31
	H.C. M. Tark			auto significant di	7.111m#2/m2	
3.0.	NP.02/8.1.1.1	Fornitura e posa in opera di serramenti est con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UI	VI EN 573-3).		4.05	
55	21.	non a tagiio termico, sezione mm 45 ÷ 53	5. verniciati a		ging.	
		polyere, colore standard RAL				Merchallen.
			a.n.	27.83	\$32,80	9.261,82
	02/0.5.1.	D		- 10	1000	920
31	NF.03/8.5 1.1	Fornitura e collocazione di avvolgibile con secondo UNI EN 13659, completo di rullo c	on cuscinetti a		(SAN)	yersa.
-	The same	sfera, cinghie, guide, etc., compresse of	pere murarie,		Sept.	100
2)		accessori e tutto quanto altro oc		i manad		2.0
%.	100		inq.	51,90	55,50	2.880,45
32	NP.08	Fornitura ed installazione di Maniglion	e Antinanico	Tours.	17	
32	NF.08	conforme alle norme europee per le uscite				
		1125, su porta esistente, a scrocco laterale.			uniting.	
		con barra orizzontale e scrocco		7,00	274 00	1.918,00
		TECH CONTRACTOR OF THE CONTRAC	cad	7,00	2/4/00	1.910,00
33	NP.07	Fornitura ed installazione di Maniglion	e Antipanico	1	a distribution of the second	- 1
LI NAME OF		conforme alle norme europee per le uscite	antipanico EN	an a	September	
	-	1125, su porta esistente, a scrocco laterale	, alto e basso,	,		
		con barra orizzontale e scrocco	cad	4,00	171,00	684,00
					24	296.93 +,55
	3.5	7 Table 1			TANK IN	-
				1		
19/2	İ	200	Alexander of the second	1	Special St.	a (*)
100			- No.	100	101/2	- 1
	4.7		100			
-24		and the second second	38	G <sub>G</sub>	- participant	4
	İ	The state of the s	1			
SHEET.						
		P				
						4
	7			1		
	1			i		
	1-50		ACCES.		194 194	140
					410	and the second
			-	L.		
1	Total Charles	227785647878134	s St. May			in the same
	le petate de	Successible in a substitution of	Distriction		rde income	18 January (2,1814)
W. T.E.	The Mean		To Gryge	tru trustia	The second of th	100
	99-1	1 20	184	land.	1 1 1 1 1 1	7 1 1
	J 48				10	
and a	0 - 11	and West	-0	la,	490	
1	9		of the state of th	1	1	
11000		Salarian Salarian Salarian Salarian Salarian Salarian Salarian Salarian Salarian Salarian Salarian Salarian Sa	(4)	e of	Sugar	
	1	1	RIPORTARE	7		296.934,5