| Referente Comune | Geom. T. Falliano | Abitanti Residenti | Abitanti Fluttuanti | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|
| 0941. 367028; 0941.32022 | (Resp.le 3° Settore) | 1.597 al 01.01.23 | ~300 | |
| | DDG ARESPU 655/09.04.24; ARESPU 53769/01.12.23 | Serviti da Rete Fognaria | Serviti da Depuratore | |
| Aggiornamento | C.M. entr. 1616/17.01.23; ARESPU 23534/15.06.21; DDG 1774/15.10.13 | (~85 %) | (~85 %) | |

Il Programma di Attuazione della Rete Fognante è stato approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 1373/91 del 01.10.1991. E' stato stabilito che:

- 1. i liquami provenienti dalla rete di raccolta delle frazioni Murmari e Piana devono essere inviati ad un impianto di depurazione, ubicato in località "Murmari", e l'effluente, a sua volta, destinato al Torrente Timeto, rispettando i limiti imposti dalla tabella 4 della L.R. 27/86;
- 2. i liquami provenienti dalla rete di Librizzi centro, Colla, Arangera, S. Pancrazio e Nasidi devono essere trattati da un impianto, ubicato in località "Saggio", il cui effluente sia rilasciato nel Torrente Timeto, rispettando i limiti della tab. 4 della L.R. 27/86.

L'autorizzazione allo scarico è stata concessa, inizialmente, per entrambi i presidi depurativi con Decreto Assessoriale n° 1523/92 del 06.10.1992. Relativamente al sistema "Murmari", la nuova autorizzazione è stata rilasciata dall'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità con il D.D.G. 1774 del 15.10.2013, che ha previsto che il p.d. possa accogliere anche le acque reflue della parte est di S. Piero Patti (contrade Marià, Casale e case sparse della S.P.122).

L'istruttoria per il rilascio della nuova autorizzazione allo scarico per il p.d. di località "Saggio" si è conclusa col diniego dell'istanza (D.D.G. A.R.E.S.P.U. - D.R.A.R. 1775 del 15.10.13).

I presidi di trattamento di cui ai superiori punti 1. e 2. sono stati a loro tempo realizzati e sono in esercizio, pur con limitazioni del rendimento depurativo.

E' in itinere il procedimento per l'ammodernamento e l'adeguamento funzionale e normativo di detti impianti di depurazione comunali. Il relativo progetto esecutivo (Ammodernamento ed adeguamento funzionale e normativo degli impianti di depurazione comunali siti in c.da Murmari e c.da Saggio) ha incassato favorevolmente il Parere dell'A.R.E.S.P.U. (prot. 23534/15.06.2021), espresso ai sensi della Circolare Assessoriale 23095 del 12.06.2014. Con DDG 655 del 09.04.24 l'Assessorato ha fissato in 100m la fascia di rispetto del depuratore "Murmari" e, al contempo, ha indicato una serie di opere da realizzare per la mitigazione degli impatti di carattere ambientale ed igienico-sanitario.

Gli insediamenti delle frazioni prive di pubblica fognatura si avvalgono di sistemi statici di raccolta dei liquami.

| Denominazione Scarico Trattamento | Scarico n°1 - "Saggio"; Tratt. 2ario | Annotazioni di Esercizio | | Lavori al comparto di sollevamento iniziati ed ultimati nel Settembre 2017 (nota Comune 10153/22.9.17) | |
|--|---|---|------------------------|--|------------------|
| Coordinate Geografiche | 38°06'18''N - 14°58'36''E utm 33 4 97 977E - 42 17 475N | | | | |
| Corpo Recettore | Torrente Timeto | | | | |
| 557,6535555 | | Modalità di Depurazione - Potenzialità 3.500 a.e. | | | 00 a.e. |
| | | Line | a Acque | Linea Fanghi | |
| | | Pretrattamento | griglia fine | Ispessimento | x |
| | D.A. n° 1523/92 del 06.10.1992; Tab.4 della L.R. 27/86 | | dissabbiatore | | |
| Autorizzazione e Prescrizioni | | | 1 | | |
| | | Primario | | Stabilizzazione | digest. aerobica |
| 1 | | Secondario | Oxidazione (turbina); | | |
| | | | sedimentazione | Disidratazione | meccanica |
| | | | | Discarica | х |
| | | Disinfezione sì | | Quantità/Anno | |
| | | Portata | 9mc/h (media asciutta) | | |
| | | Mis.re Portata | | | |
| | | Autocamp.re | | | |
| Rete Servita - Popolazione Servita e/o Equivalenti e/o Fluttuanti | Centro e frazioni San Pancrazio, Colla, Arangera e Nasidi; ~1.125 ab. serv. + ~250 flt. | Altro | | | |
| Tipologia di Rete - Apporti Industriali | Mista per la parte del Centro Urbano, Separata altrove - NO | | | | |
| Ultimo Aggiornamento | C.M. entr. 1616/17.01.23; 21.01.14 (Prelievi) | | | - | |

| Denominazione Scarico Trattamento | Scarico n°2 - "Murmari"; Tratt. 2ario | Gestore del presidio depurativo; Annotazioni di Esercizio | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Coordinate Geografiche | 38°04'43"N - 14°58'19"E utm 33 4 97 567E - 42 14 436N | | | | |
| Corpo Recettore | Torrente Casotto o Finocchiaro | Modalità di Depurazione | | | |
| C 0. p 0 C 0 C | (bacino del Torrente Timeto) | | | (Potenzialità: 1.000 ab.eq.) | |
| | DDG ARESPU 1774 del 15.10.13; Prescrizioni: | Line | a Acque | Linea Fanghi | |
| | | Pretrattamento | grigliatura fine | Ispessimento | |
| | Portata nera media <8,33mc/h (1.000ab.eq); | | | | |
| Autorizzazione e Prescrizioni | Tab.4 L.R.27/86 e Tab.3 All.5 D.Lgs. | | | | |
| Additione e l'escrizioni | 152/06 (per i parametri non menzionati nella prima tabella); | Primario | <u> </u> | Stabilizzazione | |
| | | Secondario | Oxidazione (turbina); sedimentazione | | |
| | E.coli <5.000UFC/100ml; ammessi solo reflui civili o assimilabili | | | Disidratazione | letti di essiccamento |
| | | | | Discarica | X |
| | | Disinfezione | sì | Quantità/Anno | 12kg/die |
| | | Portata | 1,62 mc/h | | |
| | | Mis.re Portata | | | |
| | | Autocamp.re | | | |
| Rete Servita - Popolazione Servita e/o Equivalenti e/o Fluttuanti | frazioni S. Opolo, Murmari e Piana (Librizzi) e parte di S. Piero Patti ; ~225 + ~150 ab. serv. + ~60 flt. | Altro | | | |
| Tipologia di Rete - Apporti Industriali | Separata - No | | | | |
| Ultimo Aggiornamento | C.M. entr. 1616/17.01.23; 21.01.14 (Prelievi) | | | | |

| Qualità degli Scarichi | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|--|
| , | Scarico n°1 | Scarico n°2 | Scarico n° | | |
| Data del Prelievo | 21.01.14 | 21.01.14 | — — — — — | | |
| Ente Accertatore o Ditta | Provincia | Provincia | i | | |
| pH | 7,5 | 7,41 | | | |
| Temperatura °C | 12,9 | 10,3 | | | |
| Colore | n.p. 1:10 | n.p. 1:5 | i | | |
| Odore | n. molesto | n. molesto | | | |
| Materiali grossolani | assenti | assenti | | | |
| Materiali Sedim.li ml/l | i0,5 | tracce | i | | |
| Solidi Sospesi mg/l | 48 | 15 | | | |
| COD_mg/l | 104 | 57 | | | |
| BOD₅_mg/l | 76 | 24 | | | |
| NH₄⁺_mg/l | 14,9 | 0,79 | | | |
| N-NO ² mg/l | ===== | | | | |
| N-NO-3 mg/l | 0,39 | 18,1 | <u> </u> | | |
| P-PO ₄ ³⁻ mg/l | 3,0 | 1,41 | | | |
| P-Ptot mg/l | 3,14 | 2,67 | | | |
| Tensioattivi_mg/l | 2,05 | 0,45 | İ | | |
| Cl ⁻ mg/l | | | | | |
| Coliformi tot. UFC/100ml | 6,3x10 ⁶ | 6,0x10 ⁵ | | | |
| Escherichia coli UFC/100ml | 5,0x10 ⁶ | 2,0x10 ⁵ | | | |
| Enterococchi UFC/100ml | | | | | |
| Campionamento | istantaneo | istantaneo | | | |

| Scarichi Civili recapitati al di fuori della Pubblica Fognatura; | | | | |
|--|---|------------------------|----------------|--|
| Fognature Statiche (Aggiorn.: C.M. entr. 1616/17.01.23 - 8.10.09 c/o UTC) | | | | |
| Insediamento, Località oTerritorio Servito | Tipologia | Recettore | Note/Altro | |
| Abitazioni sparse e nuclei abitativi delle località Vallone Vina, Brigneri Balze | Sistemi tipo Imhoff con | Bacino del Torrente | | |
| e Acquaverni (per un totale di ~245 abitanti residenti) | dispersione | Timeto | | |
| Az. Agricola IRIS c.da Sorbiera | Vasca Imhoff e sub-irrigazione con condotta disperdente (reflui da Caseificio, Sala Mungitura e Punto Vendita - 2 A.E.); Aut. Com. 1/2020 del 29.01.2020 (rimodulazione Aut. Com. 3/2018) | | | |
| | | | | |

| Scarichi Industriali in C.I.S. | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|
| (Aggiorn.: nota Comune del 23.05.03; verbale c/o UTC del 08.10.09) | | | | |
| Ragione Sociale; Sito Aziendale; Processo | Descrizione Depurazione e Scarico | Sito Scarico; Coord. Geogr | Autorizzazioni; Prescrizioni; Note | |
| Nessun Insediamento | | | | |
| | | | | |

| (Aggiorn.: C.N | Scarichi Meteorici (Aggiorn.: C.M. entr. 1616/17.01.23; 08.10.09 c/o UTC) | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Denominazione; Ubicazione | Territorio Servito | Coordinate Autorizzazio | | | |
| | | Non esiste una rete meteorica propriamente intesa. Sono presenti intercettazioni puntuali e brevi tratti di condotte. I corpi recettori sono tributari del Torrente Timeto. | | | |
| | | | | | |