



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761476-274 - fax 090.7761241  
[ediliziascolastica@cittametropolitana.me.it](mailto:ediliziascolastica@cittametropolitana.me.it) - [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

prot. n. ....

data.....

### RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Il sottoscritto geom. Antonino Cordaro, tecnico di questa Direzione a seguito di segnalazione del Dirigente scolastico IIS "V. Trento" di Messina relativamente alla non funzionalità dell'ascensore ivi installato, in data 29/11/2017 ha effettuato sopralluogo tecnico c/o l'ITT "V. Trento" di via U. Bassi ed ha potuto accertare quanto segue:

Al sopralluogo erano presenti il titolare della ditta FC ASENSORI, a cui il dirigente sopracitato ha affidato il servizio di manutenzione dell'impianto in questione e l'Ing. Antonino Bertino, responsabile tecnico della suddetta ditta.

Al momento dell'ispezione è stata accertata la presenza di acqua nella fossa dell'impianto ascensore. I presenti, dopo aver visionato accuratamente i luoghi, hanno dedotto che, presumibilmente l'acqua proviene per risalita dal sottosuolo.

Il manutentore dell'impianto presente, ha affermato che in precedenza aveva già provveduto a prosciugare l'acqua presente nella fossa.

In sede di sopralluogo, alla ditta FC Ascensori è stata fatta richiesta di una relazione dettagliata, nella quale la stessa proponga una scelta tecnica risolutiva alla problematica riscontrata ed il relativo preventivo - offerta.

Per quanto riscontrato, e per ovvi motivi di sicurezza l'impianto è stato disattivato, per cui in atto vi è un di disagio per studenti e personale con problemi di deambulazione, facendo presente che l'edificio scolastico è costituito da 3 piani f.t..

Il Tecnico

Geom. Antonino Cordaro

Visto: IL Responsabile del Servizio

Geom. Antonino Miceli