



Area tra Fiume Alcantara e Fiumara d'Agrò (097)
Bacino Idrografico della Fiumara d'Agrò
ed area tra Fiumara d'Agrò e Torrente Savoca (098)

**GEOMORFOLOGIA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'**







CTR N. 613080 - SCALA 1:10.000
CARTA DEI DISSESTI



Anno 2020

LEGENDA

FENOMENI FRANOSI

	Crollo e/o ribaltamento
	Colamento rapido
	Sprofondamento
	Scorrimento
	Frana complessa
	Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
	Colamento lento
	Area a franosità diffusa
	Deformazione superficiale lenta
	Calanco
	Dissesti dovuti ad erosione accelerata
	Sito di attenzione

STATO DI ATTIVITA'

	Attivo
	Inattivo
	Quiescente
	Stabilizzato artificialmente o naturalmente

