



prot. n. _____/EM

data.....

Oggetto: ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA AI SENSI DELL'OPCM 3274/2003 E DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "G. MINUTOLI" DI FONDO FUCILE NEL COMUNE DI MESSINA.

C.U.P.: B44G20000060003

CIG: 8537456391

O. E.: Ing. Michele Maria MANCINI _ Jesi (AN) (capogruppo/Mandatario R.T.P.);

Contratto: Scrittura Privata in data 06.07.2021 N.2600 della Rubrica

Importo Contrattuale Euro 25.617,25

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

(ART.102 COMMA 2 D.LGS.VO N.50 /2016 S.M.I.)

Il sottoscritto Geom. Antonino MICELI, Responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana e RUP del servizio in oggetto

PREMESSO

CHE con determina a contrarre n.1531 del 31/12/2020, si è stabilito di procedere all'affidamento diretto (art. 1, c. 2 lett. a del D.lgs. 76/2020 coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120) previa indagine comparativa di mercato, mediante la consultazione di Tre Operatori Economici, iscritti all'Albo Unico Regionale Professionisti esterni Regione Siciliana ai quali è stato rivolto, con lettera prot. n.32231/20 del 03.12.2020, l'invito a presentare preventivo/offerta:

CHE nei termini stabiliti sono pervenute tre offerte ed in seguito esaminate le relative proposte si è valutata l'opportunità di affidare il servizio in oggetto al **Dott. Ing. Michele Maria MANCINI C.F.:** MNMHL83T29E388R con studio a Jesi (AN), Via Don Pino Puglisi n.34 - P.IVA: 02596380424, iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della provincia di Ancona al n. 3648 ed all'Albo unico dei professionisti della Regione Sicilia al n. 7912, Capogruppo/Mandatario in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da:

- **L'Arch. Fabrizio TAMELLIN, C.F.:** TMLFRZ77D18E388B, con studio a Monsano (AN), in Via Aldo Moro n.18 - P.IVA:02282800420, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Ancona al n.1137 sezione A ed all'Albo unico dei professionisti esterni della Regione Sicilia al n. 9395, componente mandante;

- Il Sig. Mauro MANCINI, C.F.: MNMRA57T27H501Z, non in proprio ma in qualità di procuratore della società **GEOPROJECT SRL** con sede in Valledolmo (PA), Contrada Crete Ferrigna snc - P.IVA: 05714710828, in forza della procura speciale a rogito Dott. Dario Lo Verde, notaio in Caccamo, in data 9 giugno 2021, Rep. n.3244, allegata sotto la lettera "A" al sopracitato atto costitutivo della RTP, rilasciata dal Sig. Pietro CHIAVETTA, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della

GEOPROJECT S.R.L., componente mandante;

- L'Ing. **Marco SGOLACCHIA**, C.F.: SGLMRC88P051156L, con studio a San Saverino Marche (MC), Via Abbondanza n.1 - P.IVA: 01913800437, iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della provincia di Macerata al n. 1750 sezione A ed all'Albo unico dei professionisti della Regione Sicilia al n.9965, componente mandante.

CHE con la stessa D.D. n. 1531 del 31/12/2020 si è proceduto alla relativa aggiudicazione, il cui impegno finanziario è stato assunto con fondi del Bilancio dell'Ente per l'importo complessivo a base d'asta di euro 59.200,00 al netto del ribasso d'asta offerto pari al 58,85%;

CHE in data 06/07/2021 è stata sottoscritta, in luogo del contratto, la Scrittura Privata, annotata al N.2600 della Rubrica dell'Ente, per un importo contrattuale di € 25.617,25 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;

CHE con verbale in data 06 luglio 2021 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Arch. C. MARINO, ha disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in argomento, il cui termine stabilito in giorni novanta (90), fissava la relativa scadenza al 04/10/2021;

CHE l'ultimazione del servizio si è concretizzata con la consegna della documentazione via PEC, a completamento della prestazione effettuata, trasmessa dal professionista, Ing. Michele Maria MANCINI, con nota del 17/08/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n. 29187/21 del 18/08/2021 e pertanto nei termini contrattuali, mentre la documentazione in formato cartaceo e digitale è pervenuta via posta ordinaria il 30/09/2021 acquisita al protocollo dell'Ente n.33606/21 del 05.10.2021;

TENUTO CONTO CHE l'incarico per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi delle N.T.C. 2018 e s.m.i. e delle vigenti normative statali e regionali, deve comprendere l'attività di cui all'art.3 lettere a) e b) del Disciplinare d' Incarico.

VISTO lo studio di Vulnerabilità sismica dell'edificio in esame redatto, dall'operatore economico, prodotto nei seguenti elaborati:

Tavole Grafiche:

- VS_01: Ubicazione prove e rilievo strutturale (Parte 1);
- VS_02: Ubicazione prove e rilievo strutturale (Parte 2);
- VS_09: Verifica stabilità pannelli murari;
- VS_10: Ipotesi interventi per l'adeguamento sismico (parte 1);
- VS_11: Ipotesi interventi per l'adeguamento sismico (parte 2);

Relazioni:

- VS_03: Relazione geologica;
- VS_04: Relazione sulle indagini meccaniche sperimentali;
- VS_05: Relazione tecnica della verifica sismica;
- VS_06: Tabulati di calcolo della verifica sismica;
- VS_07: Classificazione del rischio sismico;

- VS_08: Scheda di sintesi di Livello "2".

Visionate le risultanze contenute negli elaborati sopracitati, in particolare negli elaborati **VS_05: Relazione tecnica della verifica sismica** e **VS_08: Scheda di sintesi di Livello "2"** e preso atto che per l'edificio in oggetto l'indicatore di rischio allo Stato Limite di Salvaguardia per la Vita (SLV) è pari a **0,302**, pertanto, non sufficiente per certificare l'idoneità della struttura nei confronti dell'azione sismica, e che risulta indispensabile realizzare interventi mirati ad incrementare la capacità della struttura di rispondere adeguatamente alle azioni sismiche

CERTIFICA


la verifica di conformità delle prestazioni, eseguite dal **Dott. Ing. Michele Maria MANCINI** capogruppo in raggruppamento temporaneo di professionisti, relative all'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità ai sensi dell'O.P.C.M. n.3274/2003 e delle indagini diagnostiche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "G. Minutoli" di Fondo Fucile nel comune di Messina, in quanto realizzate nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il presente certificato viene inoltrato al Professionista, per la necessaria condivisione e accettazione per presa visione.

Messina, 12.10. 2021

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Arch. Caterina MARINO



IL R.U.P./RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.

Geom. Antonino MICELI

