



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana

APQ “Area Interna Nebrodi”- PO.FESR. 2014-2020

Delibera CIPE 52/2018

“ITINERARIO STRADALE S. P. 161 ALCARA LI FUSI”





PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 Comma 8 D. Lgs. 18 aprile 2016 N° 50)

Elaborati: 1. RELAZIONE TECNICA 2. FASCICOLO FOTOGRAFICO 3. ELABORATI GRAFICI 4. RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI 5. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 6. ESECUTIVI DEI FERRI STRUTTURE IN C.A. 7. ANALISI PREZZI	 8. ELENCO PREZZI 9. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO 10. STIMA COSTI DI SICUREZZA AZIENDALE 11. TEMPI DI ESECUZIONE 12. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 13. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 14. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
---	---

2 - FASCICOLO FOTOGRAFICO

Messina 19/07/2021

I PROGETTISTI: Ing. Giovanni LENTINI  Geom. Carmelo MANGANO  Geom. Antonino LETIZIA  	VERIFICA PROGETTO Art. 26 del D. Lgs N° 50/2016 Verbale in data <u>23/09/2021</u>  IL VERIFICATORE  APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 27/09/2021 VERBALE DI VALIDAZIONE del _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Rosario BONANNO 
---	--



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione Viabilità Metropolitana – Servizio Progettazione Stradale

“ITINERARIO STRADALE S.P. 161 dell’Alcara”

FASCICOLO FOTOGRAFICO



Figura 1: Situazione dei luoghi al Km. 14+200 circa - Intervento N° 1



Figura 2: Situazione dei luoghi al Km. 14+200 circa - Intervento N° 1



Figura 3: Situazione dei luoghi al Km. 14+200 circa - Intervento N° 1



Figura 4: Situazione dei luoghi al Km. 14+200 circa - Intervento N° 1



Figura 5: Situazione dei luoghi al Km. 14+200 circa - Intervento N° 1



Figura 6: Situazione dei luoghi al Km. 14+700 circa - Intervento N° 2



Figura 7: Situazione dei luoghi al Km. 14+700 circa - Intervento N° 2



Figura 8: Situazione dei luoghi al Km. 14+700 circa, muro di sostegno della carreggiata - Intervento N° 2



Figura 9: Situazione dei luoghi al Km. 14+700 circa, muro di sostegno della carreggiata - Intervento N° 2



Figura 10: Situazione dei luoghi al Km. 1+900 circa della S.P. 161/a Alcara Li Fusi - Longi - Intervento N° 3



Figura 11: Situazione dei luoghi al Km. 1+900 circa della S.P. 161/a Alcara Li Fusi - Longi - Intervento N° 3



Figura 12: Situazione dei luoghi al Km. 1+900 circa della S.P. 161/a Alcara Li Fusi - Longi - Intervento N° 3

Messina, li 19/07/2021

I Progettisti:

Ing. Giovanni LENTINI

Geom. Carmelo MANGANO

Geom. Antonino LETIZIA